

Sicherheitsinformationen für Besucher, Abnehmer und Fremdfirmen



WILLKOMMEN bei der Kunststoff + Anlagenbau GmbH

Wir sind um Ihre Sicherheit bemüht und möchten Sie auf unsere Vorgaben und Anweisungen aufmerksam machen.

Anmeldung:

Jeder Besucher, Abnehmer und jeder Mitarbeiter einer Fremdfirma meldet sich beim Empfang an und lässt sich in die Besucherliste eintragen. Sie erhalten hier einen Besucherausweis. Bitte tragen Sie den Besucherausweis sichtbar während ihres Aufenthaltes im Werk. Sie bekommen vom Gastgeber (einladender Klees-Kunststoff + Anlagenbau GmbH Mitarbeiter) weitere Instruktionen hinsichtlich der Sicherheit im Werk

Abmeldung:

Am Ende des Besuches melden Sie sich bei ihrem Gastgeber ab und geben ihren Besucherausweis beim Empfang zurück, dort werden Sie aus der Besucherliste ausgetragen.

Schutzausrüstung:

Im gesamten Produktionsbereich müssen Helm und Schutzbrille getragen werden. In einzelnen Bereichen sind weitere Schutzausrüstungen vorgeschrieben. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Betriebsanweisungen, Piktogrammen und Anweisungen des Gastgebers.



Plan mit Flucht- und Rettungswegen

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie den Werksplan mit Angabe der Flucht- und Rettungswege, Sammelplatz.

Kameras

Die Benutzung von Kameras (Digitale Film- und Fotokameras, Handykameras und andere Aufnahmegeräte) auf dem Firmengelände ist nicht erlaubt.



Verhalten im Brandfall

Im Brandfall verlassen Sie bitte so schnell wie möglich die Gebäude bzw. Hallen und finden sich unbedingt am Sammelplatz ein (siehe Flucht- und Rettungsplan). Dort wird ihre Anwesenheit erfasst

Notruf- Nr.: 112
0171 7 763 648 / 0171 7 748 022

Verhalten bei Unfällen

Informieren Sie bei allen Unfällen umgehend ihren Gastgeber oder die ihnen zugewiesene Aufsichtsperson im Werk.

Alkohol und Drogen

Es ist strengstens untersagt unter Einfluss von Alkohol oder Drogen den Produktionsbereich zu betreten.

Gefährdungen sind u.a. in folgenden Bereichen zu beachten:

- Flurförderfahrzeuge



- Rutschgefahr

